



Einsatzbericht



Dienstag, 18. April 2006

12:44 Uhr

Schwelbrand

Reutlingen Vermutlich durch einen Kurzschluß in der Elektroinstallation kam es zu einem Brand in einer Steckdose im Dachgeschoss und in deren Folge zu einem Schwelbrand von Kabeln und Holzbalken im Spitzboden.

Mit der Wärmebildkamera wurde eine umfangreiche Erkundung im Dachgeschoss durchgeführt.

Zur Sicherung wurde ein Rohr sowie Kleinlöschgerät durch einen Trupp unter PA vorgenommen.

Über die DLK wurde die Dacheindeckung über dem Schwelbrandbereich geöffnet und die glimmende Holzkonstruktion abgelöscht.

Der an der Einsatzstelle anwesende Rettungsdienst versorgte eine Person mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation.





Im Einsatz:

Berufsfeuerwehr = ELW 1 / LF 16/12 / DLK 23/12

Polizei

Rettungsdienst