



Einsatzbericht



Donnerstag, 13. April 2006

14.28 Uhr

Kaminbrand

Altenburg Infolge einer Glanzrußbildung war es in einem Kamin in Höhe der Kontrolltüre zu einem Kaminbrand gekommen. Über die DLK wurde der Zug des Kamins geprüft. Die an den Kamin angrenzenden Bauteile wurden kontrolliert. Zur Belüftung des leicht verrauchten Dachgeschosses wurde ein Überdrucklüfter eingesetzt.





Im Einsatz:

Berufsfeuerwehr = ELW 1 / LF 16/12 / DLK 23/12
FF-Abt. 06 = TSF-W
FF-Abt. 12 = LF 8/6
Polizei